

# Ärgernis B-Säulenverkleidung

Beitrag von „fatbob“ vom 23. Juni 2013 um 10:02

Hallo Peter,

bei mir ( auch V8 TDI / BJ 2010 ) habe ich das Problem in ähnlicher Variante allerdings hinter dem Fahrersitz. Es löst sich die Verschalung im unteren Bereich bei der hinteren Türe. Habe das auch mal vom 😊 richten lassen im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie aber nach ungefähr 2-3 Wochen war es wieder so. Es sieht so aus als ob sich die Verschalung verzogen hat und sich deshalb nicht mehr einpassen lässt. Hatte schon überlegt ob ich da mal mit Heißluft selbst dran arbeite, aber bisher war die Zeit zu knapp bzw. die Dringlichkeit nicht allzu hoch 😞.

Grüße Boris