

Funkschlüssel streikt- kann jemand helfen?

Beitrag von „jamesbond“ vom 23. Juni 2013 um 11:33

Hallo,

ich habe gerade bei conrad Elektronik für Funksteuerungen von Haustechnik gestöbert.

Dabei "warnen" sie vor zu großer Nähe zu neuen LTE-Routern.

Frag mal in der Nachbarschaft, wer gerade neu LTE bekommen hat 🙄

Wichtige Information:

Durch die Einführung des neuen Mobilfunkstandards LTE (Long Term Evolution) kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einer Beeinträchtigung der Funkverbindung zwischen den einzelnen FS20-Komponenten kommen. Aus diesem Grund sollte der größtmögliche Abstand zwischen einem LTE-Router und den verschiedenen FS20-Komponenten eingehalten werden. Bei ausreichendem Abstand stellt sich LTE lediglich wie eine Erhöhung des Rauschniveaus dar und stört die Signalübertragung der FS20-Komponenten nicht.

[Quelle Conrad](#)

Es geht hier um die 868 MHz Frequenz. Auf welcher Frequenz arbeitet eigentlich der/die Funkschlüssel?

LG

james