

Funkschlüssel streikt- kann jemand helfen?

Beitrag von „coala“ vom 23. Juni 2013 um 12:32

[Zitat von jamesbond](#)

[...]Es geht hier um die 868 MHz Frequenz. Auf welcher Frequenz arbeitet eigentlich der/die Funkschlüssel? [...]

Servus,

433,92 MHz müssten es beim Touareg 7P sein.

Ich hatte ein ähnliches Phänomen mit dem 7 L schon auf dem Parkplatz bei meinem Zahnarzt. Tür ent- oder verriegeln ging nur direkt am Fahrzeug stehend. Die Ursache haben wir nie gefunden, kein Amateurfunker oder andere verdächtige Gerätschaften in der Nähe und auch als alle Geräte in der Praxis zur Probe "richtig" abgeschaltet wurden (haben wir extra an einem Freitagnachmittag getestet, weil auch einige andere Patienten betroffen waren) blieb das Problem unverändert bestehen. Sehr eigenartig, da nicht viel an Bebauung und damit an potenziellen Störquellen außen rum ist. Kurioserweise hat der 7 P das Problem nun nicht auf dem selben Parkplatz 😞

Und ja, das FS-20-System von Conrad (ELV, Völkner & Co.) ist sehr "empfindlich" für LTE. Es wurde im Laufe der Zeit schon mal nachgebessert, die Frequenzselektivität betreffend und es ist auch besser geworden. Dennoch würde ich das System nicht in einem Haushalt einsetzen, wo ein LTE-Router steht. Gibt erfahrungsgemäß leider dann nur Ärger mit dem Zeug... 🙄

Grüße
Robert