

EPC und ESP Leuchten gehen sporadisch an

Beitrag von „kleinkylie“ vom 23. Juni 2013 um 13:27

Erst einmal DANKE für eure Mühen. Dann beantworte ich jz erst mal die Frage!
Unser Dicker ist Bauj 2004 und das Mittelwellenlager wird dann wohl auch so alt sein. Aus den Papieren kann man nicht entnehmen, daß es mal neu gemacht wurde.
Habe mich dann gestern noch mal auf den Weg gemacht um eine Fehlerauslesung vornehmen zu lassen. Dabei kam heraus:

Motorelektronik

1 Fehler gefunden: Luftmassenmesser (G70) - Signal zu klein - sporadisch

Getriebe

1 Fehler gefunden: Motorsteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen - sporadisch - Warnleuchte EIN

Zentralelektrik

1 Fehler gefunden: Eingriff Lastmanagement

Alles andere war ok. Der gute Mann tippt auf den Luftmassenmesser, der wirft angeblich falsche Daten zum Steuergerät und bringt alles durcheinander. Die Abstimmung zwischen Gasannahme und Getriebe stimmen nicht usw.

Eine Frage hätte ich da noch: Weiß jemand, ob ich beim Austausch des Luftmassenmessers ein Abgleich mit dem Steuergerät machen muß, da es ja ein elektronisches Bauteil ist?

Gruß, kylie