

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „WOB-T1“ vom 26. Juni 2013 um 16:51

Hallo, ich habe da ein Problem mit der UHV meines 05er V10:

Ich habe ein MFL und die UHV mit dem Roten Dreieck, dazu den wunderschönen Bluetooth paringadapter. Ich kann mein Galaxy Nexus zwar koppeln und über die Taste am MFL das Gespräch annehmen, mehr aber nicht.

Auch wenn der Adapter noch angesteckt ist kommt keine "Telefon nicht gefunden" Meldung! Ich würde gerne die Kontakte in der MFA sehen können und diesen Adapter loswerden, da die Blaue LED nachts doch sehr blendet.

Gerootet ist das Nexus auch und mit der rsap APP versehen...

Was habe ich da für Möglichkeiten?

Danke schon mal im vor raus.
MFG.Florian