

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „Humvee“ vom 26. Juni 2013 um 17:11

Hallo,

welche Telefonvorbereitung ist bei dir verbaut, die normale FSE oder die Premium PFSE ?
Vermute das nur die normale FSE verbaut ist, da hilft dir rSAP sowie so nichts, da es vom
Telefonsteuergerät nicht unterstützt wird.

Eine Möglichkeit den Adapter loszuwerden, wäre das Steuergerät zu codieren.

Stg 77

Adaption

Channel 134

Wert 0 = over BT

Channel 133 auf aktiv

Desweiteren müsste es bei dir möglich sein, das Telefonsteuergerät auszutauschen auf ein
3C8 035 730C, damit würden alle Handys funktionieren.

Nur wie das ganze jetzt wirklich bei deinem Bj funktioniert, kann ich so nicht sagen, musst du
testen.