

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „jamesbond“ vom 26. Juni 2013 um 18:20

[Zitat von jamesbond](#)

gehe mal unterm Kofferraumboden auf Suche nach deinen Ausstattungsabkürzungen und schaue was du für eine FSE du hast.

... ich habe gerade noch was gefunden:

"Der V10 TDI ist bereits serienmäßig mit einer Handyvorbereitung für das Nokia 6310i ausgestattet"

Quelle: Touaregprospekt beim Kauf in 2004

LG
james