

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „WOB-T1“ vom 26. Juni 2013 um 19:03

Danke für die vielen antworten, das geht ja echt schnell hier!

Habe hier auch schon einige Themen gelesen, bin aber noch nicht schlau daraus geworden.

Ich habe gerade nur die Teile Nr. vom Interface zur Hand, bringt euch das weiter?
7L6 035 729E

Dann werd ich mich mal auf die suche nach einem 3C8 035 730C machen aber vorher das um codieren probieren.

MFG.Florian