

Problem mit Kardanwelle

Beitrag von „Sachfahnder“ vom 28. Juni 2013 um 15:29

Heute bin ich mit meinem T2 , BJ 07/2010 , KM 33.400 , liegengeblieben!

Diagnose meines Freundlichen: die Kardanwelle ist einfach "rausgerutscht die Verschraubungen sitzen fest und niemand, auch im Werk kann sich erklären, wie das passieren konnte".

Hat von Euch schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?