

# **MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion**

**Beitrag von „Humvee“ vom 28. Juni 2013 um 18:55**

Bei original VCDS ist bei Steuergerät 77 in Adaption kein Login erforderlich