

MFL+ UHV; Telefontaste ohne Funktion

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Juni 2013 um 18:55

Bei original VCDS ist bei Steuergerät 77 in Adaption kein Login erforderlich