

Luftfederung defekt...

Beitrag von „oelfix“ vom 2. Juli 2013 um 18:18

Hallo,

heute habe ich festgestellt das am meinen 2004er Toureg der Anschluß des vordern linken Luftfederbein undicht ist. 😞

Die Undichtigkeit habe ich mit einen Lecksuchspray festgestellt.

Das Aluminien sieht bei den Anschluß schon sehr korrodiert aus. Reicht es wenn ich die Dichtung und das Rückschlagventil wechsel? 🤔

Können das Ventil und das Federbein zusammen korrodieren und kann ich beim lösen vielleicht das Federbein beschädigen? 🤔

Wo kann ich günstig Luftfederbeine herbekommen?

Hatte jemand schon dieses Problem gehabt und wie hat er es gelöst.

Ich möchte eigentlich am Wochenende mit den Auto nach Ungarn fahren.

ich bin für alle Tipps und Ratschläge aufgeschlossen und dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

oelfix