

Rost bei Touareg R-Line unter Seitenschwellern

Beitrag von „R-Line Weiß“ vom 9. Juli 2013 um 22:48

Hallo zusammen,

ich habe mir im Dezember 2010 einen gebrauchten R-Line Touareg gekauft (EZ 08/09).

Im Frühjahr 2011 sind beide Seitenschweller locker gewesen - darunter komplett gerostet.

Ein Mitarbeiter vom Werk hat dies begutachtet und gesagt, ich bekomme neue Schweller und alles wird lackiert - ich habe keine Nachteile (wollte eine schriftliche Stellungnahme vom Werk - habe ich aber nicht bekommen).

Ist auch lackiert worden und hat alles wieder gepasst.

Vor 3 Monaten ist mir aufgefallen, daß die Seitenschweller wieder lose sind - darunter wieder Rost.

Die Auskunft vom Werk - wir haben den Schaden damals über den Händler abgewickelt - das ist Sache vom Händler.

Hat jemand Erfahrung damit, ob man den Gebrauchten auch noch Wandeln kann.

Ist nicht der einzige Defekt - hab schon den 3. Turbolader und war schon 5x in der Werkstatt - weil er immer Kühlerflüssigkeit verloren hat.

Eine andere VW-Werkstatt hat den Fehler gefunden - AWK-Kühler wars.

Hat jemand Erfahrung hiermit

Danke schonmal