

# **T-Reg schaukelt / eiert beim fahren ab 30km/h**

**Beitrag von „macko“ vom 10. Juli 2013 um 07:59**

Moin,

ich würde eher in Richtung Kardanwellenlager tippen....

Gruss

Marco