

# T-Reg schaukelt / eiert beim fahren ab 30km/h

Beitrag von „Darragh“ vom 10. Juli 2013 um 08:39

[Zitat von macko](#)

Moin,

ich würde eher in Richtung Kardanwellenlager tippen....

Gruss

Marco

Dem würde ich mich anschließen ...

Bei mir fing es seinerzeit auch so an.

Erst als sich die Gummimanschette komplett aufgelöst hat, trat das ominöse Schlagen auf.

Vielleicht hat sich aber auch "nur" der Lagerschalenhalter gelöst und die Welle läuft jetzt nicht mehr zentriert.

Beides hätte zur Folge, das das Lager früher oder später gewechselt werden müsste.