

# T-Reg schaukelt / eiert beim fahren ab 30km/h

Beitrag von „Naico“ vom 10. Juli 2013 um 22:18

Hi Leute,

die gute Nachricht vorab, es ist NICHT die Kardanwelle.

Hab heute nochmal mit meinem arbeitskollegen in der Pause geschaut und dabei ist ihm was aufgefallen.

Der Reifen fahrerseite hinten hat ne Beule(!)

Das hab ich total übersehen oder nicht genau genug geschaut - war dann beim reifenhändler, der das bestätigte. Daher kommt das Schaukelpferd 😊

Neue Reifen sind bestellt und dann sollte es weg sein (ich bin SO froh das es "nur" das ist)

Danke für Eure Kommentare