

Kardanwelle defekt

Beitrag von „Amanzie82“ vom 12. Juli 2013 um 21:09

Hallo liebe Touareg Freunde,

Ich bin neu hier bei euch.

(Bitte entschuldige meine Rechtschreibung, ich bin kein DE Muttersprachler)

Heute hat es mich mit meinem Dicken auch erwischt (R5 Exp.).

Als erste ein knack Geräusch und danach sehr starke Vibration unter der Mittelkonsole. Sobald ich über 60kmh beschleunige, vibriert und knackt es (Laute klack klack klack klack).

Danach bin ich ganz langsam zum 😊 gefahren.

Der 😊 nimmt 1350€ inkl. Montage für den Austausch der Kardanwelle inkl. Mittellager (es gibts es nur als Austauschsatz). Lt. Meine 😊 wurde der neue Mittellager verstärkt also sollte es hoffentlich nicht wieder so früh auftreten.

Habe sogar noch 150€ gespart, da ich meine Gelenkscheibe (Hardy-Scheibe) wieder verwenden (sieht noch wie neu aus)...ansonsten hätte es eine runde 1500€ gekostet.

Merkwürdig ist es, dass diese mittellager "nur"130Tkm gehalten hat. Bin nichtmal offroad fahren damit gewesen... In Arika bin ich jahrelang ein Japaner Gefahren und dessen mittellager hat sich erst nach zich Wasserdurchfahrten und Geländefahrten bei knapp 360TKm verabschiedet...

Naja, der Touareg ist ein tolles Fahrzeug und ich bereue kein Augenblick mit ihn.

Viele Grüße