

# V10 Verlust von Servoflüssigkeit / Kühler Defekt ???

**Beitrag von „schnappi-v10“ vom 21. Juli 2013 um 22:20**

Hallo ,

seit meine Umbau auf R50 V10 habe ich Servoflüssigkeit Verlust aber kein großen Flecken unter dem Auto ,

nun habe ich mal drunter geschaut und bemerkt das die Beifahrerseite verölt ist mit Servoflüssigkeit ,

also Stoßstange ab und Fehler gesucht aber die Servoleitungen laufen auf der Fahrerseite dort ist alles Trocken .

Es sieht nun so für mich so aus das der Servoflüssigkeit Kühler wohl undicht ist , hat jemand schon mal von diesem Problem gehört das so ein Kühler undicht wird , es sind keine Beschädigungen zusehen nur ein ganz leichte Verölung .

Wäre über Tipps Dankbar ...