

V10 Verlust von Servoflüssigkeit / Kühler Defekt ???

Beitrag von „alevuz“ vom 22. Juli 2013 um 15:00

Hallo,

Vorne links beim Übergang auf die Aluleitung Richtung Kühler ist eine halbschwindlige Klammer angebracht richtige Schlauchschelle drauf und Ruhr sollte sein!

Vorderen Motorschutz abbauen, Seitenteil zum linken Radkasten ebenfalls.....dann kommst du gut rann.....oberhalb der Klimaleitung die mit einem Abstandhalter aus Gummi versehen ist!

SG

Alevuz