

V10 Verlust von Servoflüssigkeit / Kühler Defekt ???

Beitrag von „alevuz“ vom 22. Juli 2013 um 20:30

Hallo,

Also Beifahrer Seite ist (fast) sicher Scheibenwaschflüssigkeit !

Diese besondere Konstruktion von Behälter neigt beim "Rand voll füllen" zu Undichtigkeiten beim Übergang vom Einfüllstutzen zum Behälter..... dieser befindet sich hinter der Achse

Dafür bin ich auch schon mal wie ein Marder unter der Kiste herumgerobbt.....

Ansonsten Stoßstange abbauen.....sonst siehst du nichts.....

Wie groß ist denn der Verlust im Behälter ?

Hoffe dir damit geholfen zu haben.....

SG

Alevuz