

# **Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links , elektrischer Fehler im Stromkreis**

**Beitrag von „Touareg100“ vom 28. Juli 2013 um 21:06**

Hallo an alle

Beim meinten Touareg kommt heute die Warnlampe ,und beim auslesen kam die Meldung 00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links(N338) 012-elektrischer Fehler im Stromkreis. Weiß vielleicht jemand was dazu was da genau Defekt ist?