

Radioempfang von Pioneer AVIC f930BT

Beitrag von „Nk917“ vom 31. Juli 2013 um 15:30

Hallo alle zusammen! Ich habe vor einiger Zeit bei meinem Touareg Bj 2004 ein Pioneer Avic f930 BT von einem autorisierten VW-Betrieb nachrüsten lassen. Mit dem Gerät bin ich auch soweit zufrieden, doch der Radioempfang ist eine Katastrophe! Sogar sehr starke Sender in Gebieten mit guter Netzabdeckung sind nur mit Rauschen zu empfangen! Man hat mich zwar darauf hingewiesen, dass sich der Empfang verschlechtern könnte, doch hätte ich nicht in diesem Ausmaß damit gerechnet. Zuvor war das Standardradio VW Delta verbaut, das zwar nur über einen stark eingeschränkten Funktionsumfang verfügt, doch war der Empfang immer glasklar. Mit dem Navi wurde ein RDS-Verstärker mitgeliefert, der (hoffentlich) korrekt angeschlossen ist. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Geräten gemacht? Ist eine derartige Verschlechterung des Radioempfangs wirklich normal bzw. was kann zur Verbesserung getan werden? Danke für eure Antworten!