

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „Ady84“ vom 31. Juli 2013 um 22:23

Hallo,

habe ungefähr das gleiche Problem und bei meiner Diagnose hieß es "Sensor für rechtes Schwenkmodul defekt" und die sagten sobald ein Sensor bzw. Schwenkmodul ausfällt gehen die Lichter automatisch beide in Notstellung egal ob nur einer defekt ist oder beide.

Ich habe daraufhin heute den rechten Scheinwerfer erneuern lassen und schwuppp war der gleiche Fehler wieder da und diesmal stand "Sensor für Schwenkmodul links defekt" 😞

Jetzt habe ich den linken Scheinwerfer ebenfalls bestellt und er wird morgen eingebaut. Ich hoffe das das Problem dann endlich aus der Welt ist. Bin jetzt für beide Scheinwerfer mit Einbau 1600€ losgeworden und das zwei Tage vor dem Urlaub...

Das wird sicher ein sehr erholsamer Urlaub für mich 😞

Sorry aber nie wieder Touareg... Habe seitdem ich die Kiste habe nur Ärger und Probleme und war jetzt innerhalb von

7 Monaten 5 mal in der Werkstatt 😞
Spätestens nach dem Urlaub kommt er schnell wieder weg...

Schwache Leistung für einen stolzen Preis...