

# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

**Beitrag von „Darragh“ vom 1. August 2013 um 06:34**

Hallo Ady84

Herzlich willkommen hier im Forum

Gleiches ist mir nach dem Wechsel der Standlichtbirnen auch angezeigt worden. Daraufhin habe ich den Scheinwerfer nochmals entnommen und neu eingesetzt. Seitdem keine Meldung mehr.

Es kommt vor, dass die Steckkontakte beim arretieren des Scheinwerfers unsauberen Kontakt bekommen.

Das erkennt das Steuergerät und gibt dann diese Fehlermeldung aus.

Bei mir hat ein erneutes Einsetzen des Scheinwerfers ausgereicht.

Versuch das erst einmal, bevor du den Scheinwerfer durch einen neuen ersetzt. Viel Glück....