

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „Darragh“ vom 1. August 2013 um 06:45

Nachtrag:

Achte auch darauf, das das Schienensystem in welchem der Scheinwerfer eingesetzt wird keine groben Schmutzansammlungen beinhaltet.

Dieser könnte verhindern, das der SW in seine Endposition gebracht wird und es dadurch zu Kontaktproblemen kommt.

Dieses Problem ist seit dem Facelift nicht mrhr vorhanden, da der SW hier ausgeschenkt wird und es einen separaten Stecker gibt.