

Rostende Endschalldämpfer

Beitrag von „Borko38“ vom 24. April 2004 um 17:50

Servus,

[rollo](#)

Schöner Auspuff, da ist die ganze R5 Gemeinde wieder neidisch....

Davon abgesehen sieht Deiner aber recht gut aus, aus korrosionssicht betrachtet.

Und wer die Bilder mal genau betrachtet wird erkennen, das Rollos Auspuff nur deshalb besser aussieht, weil das Endrohr per Schelle mit dem Topf verbunden ist und nicht wie beim R5 geschweißt.

Das Schweißnähte und Lötnähte aber relativ schnell Oberflächenrost bilden und eine andere Farbveränderung erfahren ist aber klar, da die metallische Zusammensetzung der Schweißnaht natürlich nicht so rein ist wie die des Topfes! Darüber würde ich mir aber absolut keine Sorgen machen, denn das ist nicht "Durchrosten", sondern nur oberflächlich!!!!!! Falls hier mal was kaputt gehen sollte dann wäre das wahrscheinlichste ein Bruch der Schweißnähte, davon bin ich überzeugt!

Was aber wirklich richtig ist ist das statement von lillyfee, das Rohr wirkt einfach zu schäbig durch die Grösse! In der gleichen Antwort wird übrigens auch auf andere Fahrzeuge hingewiesen, also ist das definitiv kein T-Prob.!

So, Cu

M.B.

P.S.: Wenn jemand denkt, woher ich auf einmal die Weißheit zum Fressen bekommen habe, war in jungen Jahren gelernter Masch-Bauer mit allen Schweiß-Scheinen.....