

Luftfederung geht nicht mehr runter!!

Beitrag von „FJR“ vom 2. August 2013 um 21:50

Hallo,

also zunächst mal VIELEN DANK an EUCH es war wirklich das Ventil und es funktioniert wieder alles beim "Dicken" 😊

Aber eine weitere Frage habe ich noch, das Niveau wurde wie von Jmalter beschrieben angelernt, das Problem ist aber das noch immer geringe Unterschiede im Bereich von so +/- 6 mm bestehen, meine Frage ist ob das "normal" ist oder was man machen könnte?

DANKE und VG Flo