

Kupplung 3,0 TDI Schalter lastedition

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. August 2013 um 09:05

Das hört sich nicht nach defekter Kupplung an, sondern nach einem defekten Kupplungszyylinder. Hast du des öfteren schon Bremsflüssigkeit nachschütten müssen?

Ich denke mal, dass der Zylinder wohl innen liegt und somit das Getriebe trotzdem raus muss, ist leider wohl bei allen neueren Modellen so, dass man da nicht mehr einfach von außen dazu kommt.

MfG

Hannes