

Kupplung 3,0 TDI Schalter lastedition

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. August 2013 um 11:40

[Zitat von jamesbond](#)

Den gleichen Fehler hatte ich auch ... bei mir waren die Geber-/Nehmerzylinder defekt ... da musste keine Kupplung raus biggin: found or type unknown

LG
james

Na dann hat ja der Touareg da noch die "alte" Lösung. Musste das unlängst bei einem Sharan 4motion tauschen, als ich das Teil beim Freundlichen geholt habe, habe ich geschimpft über so eine reparaturunfreundliche Fehlkonstruktion, da meinte der, dass es mittlerweile bei allen VW-Modellen so sei...

MfG

Hannes