

Wummern nach Kurven wenn der Touareg kalt ist

Beitrag von „alevuz“ vom 12. August 2013 um 11:17

[Zitat von alekks](#)

Werde mich mal schlau machen ob eine Reparatur bzw. der Tausch der Spitze möglich ist.

Hallo.....

Keine Ahnung.....ich bein eher der Pumpe Düse Spezi.....

Da macht es Sinn ab einer gewissen Laufleistung.....

Bei CR Injektoren wird wohl eher der Fehler in den elektronischen Bestandteilen zu suchen sein.....

SG

Alevuz