

Vorderes Differential Teilenummern Lieferanten für Lager benötigt T1 3,2 v6

Beitrag von „Standheizer“ vom 12. August 2013 um 19:25

Hallo Bountyhunter, bei mir ist das rechte Lager defekt. Habe nach Laufgeräuschen, die nicht vom Motor Drehzahlabhängig jedoch Geschwindigkeitsmäßig zunehmen, mal das VA Getriebe untersucht. Würde gern Dich kontaktieren, um Detailfragen zu klären.  Gruß Micha