


# Body Lift T1

**Beitrag von „WTDM“ vom 15. August 2013 um 09:23**

Oooooch 1 Zöllchen wäre bestimmt noch gegangen 😊 . Hinten eh kein Problem . Nur vorn hätten langsam die Profile der Reifen Beifall geklatscht  . Dann hätte man aber an dem unteren Lenkrohr eine Verlängerung bzw. ein Zwischenstück einschweißen müssen .

Was mir nicht so ganz gefällt ist das mit der Getriebetraverse . Diese dürfte gerne etwas höher sein . Der Unterfahrschutz sitzt zwar noch tiefer , nur der kann das ja ab .

gruß

Werner