

# Ölverlust Motor V6

**Beitrag von „Kena08“ vom 15. August 2013 um 14:20**

Hallo nochmal,

Nach genauerer Untersuchung kann ich den Ölverlust am Simmering ausschließen.

Das Öl kommt von oben rechts, da ist ein Schwarzer Schlauch mit einer kleinen Dose ( Plastik auch schwarz) und der ist nass/schwitz. Von dort kann man die Ölspur nachgehen bis zu dem Punkt zwischen Motor und Getriebe. Es ist keine Tröpfchenbildung zu sehen. Kann mir jemand sagen was das für ein Schlauch ist. Oder hat jemand die gleiche Problematik gehabt?

MfG

Michel