

# Fehlermeldung beim Luftfahrwerk: Fehlercode 1772

Beitrag von „Steabro“ vom 15. August 2013 um 19:03

Hallo Touareg-Freunde!

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Zum Thema, habe gestern Abend während der Fahrt die Fehlermeldung "Fahrwerksfehler - Werkstatt"

bekommen. 😞 Aus Interesse habe ich natürlich erstmal manuell auf sport gestellt um danach zu prüfen

ob er sich im Automatikmodus wieder anhebt ;).... machte er aber leider nicht 😞

nach etwa 2km weiterfahrt kam dann die Meldung in roter Schrift:

"Fahrwerksfehler - Stop!" 😞

Habe nach langsamer heimfahrt dann hier im Forum schonmal nachgeforscht und >ausprobiert< ihn einfach neu

zu starten- klappte auch, Federung funktionierte und fuhr wieder hoch. Heute dann aus wegtechnischen Gründen und

erneuter Meldung zu einer befreundeten freien Werkstatt gefahren zum auslesen. Erkannt wurde der Fehler:

Stromversorgung oder so in Verbindung mit dem Drucksensor (Fehlercode 1772).

Kann mir da jemand weiterhelfen? Und schön wäre auch zu wissen WELCHER Drucksensor, wo sitzt der überhaupt?

Am Kessel, am Kompressor, an einer "Feder", mittendrin? Preise..?

Wie gesagt würde mich sehr über Hilfe freuen.. 😊