

# **Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

**Beitrag von „Hummel“ vom 18. August 2013 um 13:18**

Hallo Touareg Freunde,

Ich bin neu hier und wollte ein paar Infos sammeln bevor ich zur Werkstatt fahre.

Es handelt sich um ein Touareg I R5TDI Automatik (mit Luftfederung) Bj: Juni 2006 Km Stand: ca 130 000 Km

Während der Fahrt sind plötzlich Vibrationen aufgetreten, fühlbar an der Armlehne der Mittelkonsole. Später wurde die Vibration zu einem lauten Schlagen sobald ich über 30 Km/h fahre. Durch ausprobieren habe ich das Schlagen auf der Höhe des Beifahrersitzes lokalisieren können. Niveau steht auf normal und die Sperren sind nicht aktiviert und sind auch nie benutzt worden. Das Schlagen ist sehr aggressiv, ich konnte nur noch mit 20Km/h nachhause fahren. Kennt jemand diese Problem?

Ich würde mich sehr freuen wenn mir einige Touareg Freunde mit Informationen helfen können.

MfG

Hummel