


..ist es die Kardanwelle??

Beitrag von „dasnordlicht“ vom 21. August 2013 um 04:04

Moin zusammen,

bei meinem Dicken (V8 aus 2004, 130tkm), vor drei Wochen beim Händler gekauft, machen sich bei bestimmten Geschwindigkeiten (ca. 110km/h; ca. 140 km/h) leichte "Schwingungen" bemerkbar. Ist ein gefühltes, leichtes "summen" im Lenkrad und in der Mittelkonsole, ebenfalls hörbar. Ein "schlagen" oder "Waschmaschine" wie sonst beschrieben habe ich nicht.

Daher die Frage an Euch Experten  , ob das wohl der Anfang vom Ende der Kardanwelle ist? Habe nämlich sowohl die gesetzliche Händler-Gewährleistung als auch eine Gebrauchtwagengarantie (das zweite natürlich mit 60 % Abzug auf Ersatzteile).

Würde gerne einen Totalausfall umgehen und rechtzeitig reparieren (lassen).

Es grüßt

dasnordlicht