

Navi nachrüsten schwerer als gedacht-wisst ihr Rat?

Beitrag von „coala“ vom 25. August 2013 um 09:55

[Zitat von posiilgi](#)

[...] Nach abschalten des Motors und der Zündung, hat das Soundsystem seltsame Geräusche von sich gegeben. Es war ein dumpfes Geräusch und tratt auch noch nach verschliessen des Fahrzeugs auf.[...]

Servus,

so etwas in der Art gab es schon mal beim RNS 510: [KLICK](#) Dass so etwas "ab Werk" nicht passiert stimmt also nicht ganz 😊 Vielleicht interviewst du mal deinen Händler, ob da was bekannt ist und eine Lösung existiert. Beim RNS 510 geb es z.B. ein Firmware-Update, welches das Problem auch tatsächlich behob.

Grüße
Robert