

Fehlermeldung beim Luftfahrwerk: Fehlercode 1772

Beitrag von „Steabro“ vom 28. August 2013 um 15:42

Hallo T-Freunde!

Habe soeben meinen T wiederbekommen.

Nach der Diagnose beim freundlichen, deren Auslesen und Vergleich in der VW Datenbank wurde der Fehler dem Kompressor zugeschrieben. Mir wurde erklärt dass einige Fälle mit gleichem Reaktionsbild bekannt seien und der Grund dafür Wasser im Kompressor sei.

Mir wurde dann gestern geraten, das (speziell dafür erh.) Reparaturset (200€) einbauen zu lassen, danach solle der

Fehler behoben sein. Heute Morgen wurde ich dann angerufen dass das Luftfahrwerk nach Reparatur kurzzeitig

funktionierte sich dann allerdings wieder absenkte. Weiterer Vorgang war dann prüfen der Sicherungen..

Glück gehabt, zwei Sicherungen waren durch.. 😊 allerdings musste das Steuergerät ganz neu angelern werden..

war wohl kaum noch was vorhanden- neu angelern und danach ist nun alles wieder funktionsfähig :D:D:D

der Spaß kostete nun zusammen 758€..kleiner Dämpfer aber er lebt wieder 😊

MfG Steabro