

## Kupplung erneuern bei R5- 6Gang

**Beitrag von „dr.dotti“ vom 30. August 2013 um 14:45**

Hallo Forum, <BR> beim meinem Touareg wurde von der VW Werkstatt festgestellt, dass das Zweimassenschwunrad defekt sei. Gezeigt hatte sich das ganze dadurch, das das Auto im leerlauf deutlich unruhiger gelaufen ist, die niedrigen Gänge schwer rein und raus gegangen sind und man das gefühl hatte, dass die Kupplung manchmal nicht richtig auskuppelt. <BR> <BR> Daraufhin habe ich mir mehrere Kostenvoranschläge geben lassen. (VW 3000€, Freie Werkstatt 2000€, Nur Material ca. 1000€) Aufgrund dieses Beitrages habe ich mich dann dazu entschlossen die Arbeiten selbst mit hilfe eines Bekannten in seiner Werkstatt durchzuführen. An sich hat alles sehr gut geklappt, wir haben ca. zwei Tage gebraucht, da wir uns viel Zeit gelassen hatten. Mit etwas Übung schafft man das auch bestimmt an einem Tag. <BR> <BR> Danke nochmal für den guten Beitrag. <BR><BR><BR>mfg Klaus