

# Touareg V8 4,2l - AXQ-Motor - kurzer Erfahrungsbericht - Luftmassenmesser getauscht

Beitrag von „alevuz“ vom 4. September 2013 um 20:29

Hallo,

An sich guter Bericht , NUR du arbeitest an 2 Baustellen gleichzeitig!

Die Verbrauchsangaben sind **nicht** nachvollziehbar - die 16-18 Liter stellen meiner Ansicht nach einen Langzeit Verbrauch dar, die 12 Liter einen Momentanverbrauch auf der Landstrasse ohne all zu viel Last !

Fahr mal 10.000 km und berichte dann noch mal!

Einen V8 auch einen FSI wirst du mit 12 Liter auf Dauer nicht fahren können und auch wollen!

Deine Angaben betreffend Getriebe decken sich jedoch mit anderen Berichten!

LLM - ja immer beide tauschen, ob Boch, Hella, Pierburg kann Unterschiede erzeugen - muss es aber nicht !

Jedoch sollten auch die anderen Sensoren geprüft werden.  
Luftfilter Wechsel wirkt auch schon "mal Wunder"

Eine Prüfung der LLM Werte mit VCDS vor und nach dem Tausch wäre halt nicht schlecht !

SG

Alevuz