

# **Fehlercode P2112 Drosselklappe - MIL leuchtet**

**Beitrag von „Dieselfahrer08“ vom 8. September 2013 um 16:47**

Hallo,

Ich habe an meinem Touareg den Fehlercode P2112 Drosselklappe unterer Anschlag nicht erreicht.

Jetzt kann man ja voreilig meinen, das es sich hier um den bekannten Fehler der beiden Saugrohrklappen handelt.

Ich bin jedoch der Meinung das die Saugrohrklappen einen anderen P-Code anzeigen müssten. Und schliesslich gibt es ja auch noch die dritte, eigentliche Drosselklappe vorne links im Motorraum.

Wenn ich diese mit der Hand bewege hakt sie schon ziemlich merkwürdig.

Hatte einer von Euch schon mal einen Defekt an genau dieser Klappe? Bzw. hat jemand Ahnung was genau bei diesem Fehler zu tun ist?

Es handelt sich um einen Touareg 3.0 TDI V6, Bj. 2006

Viele Grüsse!