

klickern beim beschleunigen (automatik??)

Beitrag von „T-RACK“ vom 20. Januar 2005 um 08:34

Vielleicht ist es die Kraftstoffpumpe der Zusatzheizung.

Gruß

Chris