

klickern beim beschleunigen (automatik??)

Beitrag von „T-RACK“ vom 20. Januar 2005 um 09:05

Zitat von owolter

bei betriebstemperatur ist der zuheizer aus, sollte also nicht die ursache sein

Bin vor 2 Tagen von der Autobahn gekommen (4 Std. Fahrt, also volle Betriebstemperatur), fahre in die Garage, der Zuheizer lief noch und schaltete sich dann nach ca. 20 Sek. ab.