

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „NIUBEE“ vom 11. September 2013 um 08:29**

@ alevuz:

Genau das könnte das Problem sein und da ich die Teile schon mehr als 20x draußen hatte mal mein Vorgehen:

@ TE:

1.) Beim Einbau die Halterung (Bügel) erst komplett nach unten fahren. Dazu mußt die mit dem Vierkant nach offen drehen bis die Endposition erreicht ist. Kontrollieren kannst du das sehr einfach, da der Scheinwerfer ja ausgebaut ist und der Bügel in der Mitte der Halterung sichtbar sein sollte.

2.) Dann schiebst du den Scheinwerfer in die Halterung und drückst ihn wie alevuz schon geschrieben hat und drückst leicht mit dem Knie oder der Hand gegen den Scheinwerfer während du den Schlüssel in Richtung "close" bewegst. Dabei vorsichtig zurande gehen bis das Klick kommt.

Ich empfehle die kleinen Plastikrädchen immer gut zu pflegen!

Die ganze Halterung ist eine andere Nummer...da muß ein Teil der Front ab...