

Beheizbares Lenkrad nachrüsten

Beitrag von „kb958291“ vom 11. September 2013 um 12:54

[Zitat von kb958291](#)

Schleifring 8E0 953 541 E sollte passen...

Freischaltung ist notwendig:

STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen

STG Codierung -> Funktion 07

00?xx: Lenkradheizung

0 - Lenkradheizung nicht verbaut

1 - Lenkradheizung verbaut

2 - Lenkradheizung verbaut (Steuerung über MFL-Taster)

bei mir sieht es so aus: Codierung alt: 0001**0**12 Codierung neu: 0001**2**12

Das Steuergerät der Lenksäulenelektronik muss die Funktion auch unterstützen, z.B. Teilenummer: 7L6 953 549 G

Man kann die Funktion auch schon vorab vor dem Umbau prüfen, in dem man es freischaltet, es erscheint dann nach dem einschalten im Tacho das kleine, grüne Lenkradsymbol der Heizung, es werden jedoch Fehler in der Lenksäulenelektronik abgelegt, z.B. Heizung Unterbrechung und Temp.-Fühler Unterbrechung.

Bei dem Lenkrad sicherstellen, dass die Heizung funktioniert, Z.B. mit einem Multimeter die beiden Stecker durchmessen (Sollwerte: Temp-Fühler ca 12 kOhm bei 20° und die Heizung ca 3 - 5 Ohm).

Ich hatte zuerst ein defektes Lenkrad drinn, dann sucht man erst mal... [Blockierte Grafik: <http://static.motor-talk.de/img/smilies/frown.gif>] 