

3.Bremsleuchte Touareg 2

Beitrag von „Dieselflüsterer“ vom 12. September 2013 um 09:20

Hallo zusammen, Hi Kurt!

Vor ca. 5 Wochen habe ich nach einer Frischzellenkur (polieren, teerentfernen) an der Heckklappe meines Dicken 3 Lackblasen entdeckt 🙄.

Größenordnung ca. 3-7mm!

Der Schaden wurde von VW ohne Probleme übernommen, 4 Tage Leihwagen usw...

Ich wollte das Foto grad noch hochladen, stehe aber mit meinem PC immer noch auf Kriegsfuß - hole ich bei Gelegenheit nach!

Also es gibt auch Lackprobleme beim TII, aber wie du schon sagst, ab zum:) und alles wird gut!

Viele Grüße aus dem Sauerland

Michael