

# Fehlermeldung beim Luftfahrwerk: Fehlercode 1772

Beitrag von „NIUBEE“ vom 13. September 2013 um 09:35

Bei mir hat der Tausch des kompletten Kompressors inkl. Relais mit OEM Teil ca. 1000 Euro gekostet...

Das Anlernen ist im übrigen eine Sache auf 5 min die jeder hier mit einer VCDS selber "beherrscht", denn man legt den Dicken so el. Tiefer.

Die Anleitung dazu gibt es u.a. bei den Dieselschraubern. 😊

Kosten bei meinem 😊 von VW 60 Euro...