

# **klickern beim beschleunigen (automatik??)**

**Beitrag von „Sandokahn“ vom 20. Januar 2005 um 13:40**

Zitat von owolter

das sollte aber nicht sein.

kannst du das reproduzieren? das treibt ja den kraftstoffverbrauch in die höhe.

Hallo

das ist jederzeit zu reproduzieren solange das Termometer unter 10 Grad Außentemperatur ist ist bei mir auf jeden fall so.

Grüße Sandro