

Unterschiedliche Radnabe?

Beitrag von „coala“ vom 15. September 2013 um 13:38

[Zitat von idian](#)

[...] Gibt es unterschiedliche Radnaben? Ich dachte nur der R5 hätte eine andere Aufnahme? Wer kann mir weiterhelfen 😞

Servus,

71,5 mm sollten reichen beim Mittenloch-Durchmesser und zwar sowohl beim 7 L als auch beim 7 P, sowie ebenfalls dem Cayenne. Bist du dir denn sicher, dass das Mittenloch das Problem verursacht und nicht etwa der Lochkreis der Radschrauben-Bohrungen der falsche ist? 130 mm müssen es sein, für alle Modelle außer dem R5TDI. Oder sind evt. Distanzscheiben (Spurverbreiterungen) montiert, die nicht kompatibel sind?

Grüße
Robert