

Kompletter Antriebsbus nicht erreichbar

Beitrag von „Tschinkefraeser“ vom 15. September 2013 um 18:48

V10 TDi aus 08/2004.

Batterie unter dem Fahrersitz wurde vor zwei Monaten ersetzt, weil di nach drei Tagen Standzeit, oder nach 30 Minuten neben dem Auto mit Schlüssel im Sack, immer leer war.

Gruß

Dirk